

VEÍCULOS COM DIREITO A DOCUMENTAÇÃO

Lote	Modelo	Valor Venal	Avaliação Sucata	Avaliação Documento	Lance Inicial	Variação	Código Fipe	Observações
2	VW/GOL 1.6, 09/10	R\$ 22.957,00	R\$ 1.200,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	25,26%	005190-0	Motor parcialmente desmontado, aparentando ausencia de peças, lataria com pequenas avarias
3	MARCOPOLO/VOLARE LOTACAO, 02/02	R\$ 37.828,00	R\$ 3.000,00	R\$ 11.100,00	R\$ 11.100,00	29,34%	508002-9	
4	GM/BLAZER ADVANTAGE, 11/11	R\$ 39.599,00	R\$ 3.500,00	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	30,30%	004308-7	Falta caixa de filtro de ar, lataria com pequenas avarias
6	HONDA/XLR 125, 97/97	R\$ 2.190,00	R\$ 210,00	R\$ 950,00	R\$ 950,00	43,38%	811043-3	
7	GM/VECTRA EXPRESSION, 02/02	R\$ 16.592,00	R\$ 1.800,00	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00	28,93%	004066-5	Painel parcialmente desmontado,
8	FORD/FORD F 4000, 89/89	R\$ 29.455,00	R\$ 2.900,00	R\$ 8.500,00	R\$ 8.500,00	28,86%	504078-7	Motor não original, será necessária a troca para regularização. Painel com a parte elétrica parcialmente desmontada
10	FORD/F14000 HD, 93/93	R\$ 30.271,00	R\$ 3.200,00	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	29,73%	504064-7	Motor desmontado faltando a parte de cima do cabeçote e não é original e não esta cadastrado no veículo, possivel necessidade de troca por conta do arrematante! Para choque dianteiro quebrado, Sem o diferencial.
11	FORD/F 1000 TURBO, 95/95	R\$ 27.020,00	R\$ 2.200,00	R\$ 8.100,00	R\$ 8.100,00	29,98%	003048-1	
13	FIAT/UNO MILLE FIRE, 03/04	R\$ 11.458,00	R\$ 650,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	26,18%	001162-2	Conjunto alfa numerico identificador do chassi totalmente destruido pela corrosão, será necessária remarcação por conta do arrematante
15	VW/GOL 1.0, 06/06	R\$ 15.884,00	R\$ 900,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	22,03%	005231-0	Motor apresenta ausência de diversas peças, sem câmbio, lataria avariada, lanterna traseira quebrada,
16	VW/GOL 1.6 CITY, 04/04	R\$ 17.703,00	R\$ 1.500,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	28,81%	005190-0	Lataria com avarias diversas, parte interna apresenta falta de tampa do porta luvas, falta maçaneta interna das duas portas, Sem a tampa da buzina no volante
18	VW/GOL 1.0, 06/06	R\$ 15.884,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	28,33%	005231-0	Lataria com avarias
24	VW/GOL 1.0, 06/06	R\$ 15.884,00	R\$ 900,00	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00	23,92%	005231-0	Motor parcialmente desmontado, sem a parte de cima do cabeçote,
26	GM/CORSA ST, 02/02	R\$ 15.843,00	R\$ 1.000,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	28,40%	004213-7	Veículo com divergência na cor, consta no cadastro branco, regularização por conta do arrematante!
28	VW/SAVEIRO 1.6, 04/04	R\$ 20.087,00	R\$ 1.200,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	27,38%	005193-4	Motor inteiramente desmonado no interior do veículo, com divergência na cor, consta no cadastro branco, regularização por conta do arrematante!
29	FORD/PAMPA 1.8 L, 93/94	R\$ 8.232,00	R\$ 700,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	24,30%	003056-2	Veículo com chassi remarcado
34	HONDA/NXR150 BROS ESD, 04/04	R\$ 5.191,00	R\$ 550,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	28,90%	811068-9	
46	VW/GOL 1.0, 06/06	R\$ 15.884,00	R\$ 1.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	26,44%	005231-0	Motor apresenta ausência de peças, lataria com avarias diversas, sem painel parte interior do veículo com avarias diversas, sem a ponta de eixo dianteira direita
47	FIAT/DUCATO MINIBUS, 10/11	R\$ 64.831,00	R\$ 3.800,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	19,28%	001285-8	Motor desmontado, com peças no interior do veículo
48	VW/SAVEIRO 1.6, 06/06	R\$ 24.235,00	R\$ 2.200,00	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00	29,71%	005194-2	Lataria com avarias diversas, tampa traseira amassada, sem as lanternas traseiras, Bancos rasgados, para choque traseiro quebrado

VEÍCULOS SUCATA PARA DESMONTE

Lote	Modelo	Valor Venal	Avaliação Sucata	Avaliação Documento	Lance Inicial	Observações
22	VW/KOMBI, 06/06	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	Vestigio de solda elétrica em volta do chassi, Chassi corroído, motor com ausencia de peças, lataria com avarias diversas,
25	GM/S10 2.4 RONTAN AMB, 01/01	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00	Veículo era ambulancia e foi transformado em carroceria aberta, por esse motivo foi classificada com SUCATA, Motor parcialmente desmonatdo, sem a tampa do cabeçote, lataria com avarias diversas